































PROSPETTO 1
 SEGNI GRAFICI ELEMENTARI (continua)

N°	Segno grafico	Denominazione	Disegno illustrativo
1		Saldatura a bordi rilevati (bordi rilevati completamente fusi)	
2		Saldatura a lembi retti	
3		Saldatura V	
4		Saldatura a mezza V	
5		Saldatura a Y	
6		Saldatura a mezza V con spalla	
7		Saldatura ad U (a fianchi paralleli o inclinati)	
8		Saldatura a J	

PROSPETTO 1
 SEGNI GRAFICI ELEMENTARI (segue)

N°	Segno grafico	Denominazione	Disegno illustrativo
9		Saldatura di ripresa al rovescio	
10		Saldatura d'angolo	
11		Saldatura in foro o in asola	
12		 <p>Saldatura a punti</p>	
13		Saldatura in linea continua	
14		Saldatura a V a fianchi ripidi	
15		Saldatura a mezza V a fianchi ripidi	