


PROSPETTO 6  
QUOTE PRINCIPALI – SALDATURE TESTA A TESTA

Denominazione della saldatura	Disegno illustrativo	Definizione	Indicazione
Saldatura testa a testa		<p>s</p> <p>distanza minima tra la superficie della lamiera e il vertice del cordone, che non può essere maggiore dello spessore della lamiera più sottile</p>	