














PROSPETTO 4  
 ESEMPI DI APPLICAZIONE COMBINATA DI SEGNI GRAFICI  
 SUPPLEMENTARI ED ELEMENTARI

Segno grafico	Denominazione	Disegno illustrativo
	Saldatura testa a testa V con cordone piano (spianato)	
	Saldatura testa a testa ad X con cordoni convessi	
	Saldatura d'angolo con cordone concavo	
	Saldatura testa a testa a V con cordone (spianato) e cordone di ripresa al rovescio piano (spianato)	
	Saldatura testa a testa a V con cordone (spianato) e cordone di ripresa al rovescio piano (spianato)	
	Saldatura fissa a testa a V spianata a macchina	
	Saldatura d'angolo con bordi ben raccordati	